

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:20

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	CANTIDAD	1	45000	45000.00	
CARGA DE GAS	CANTIDAD	1	100000	100000.00	completo r410a

SubTotal 145000.00

Descuento % 0

Total 145000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION	145000
----------------	--------

Total 145000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por problema en un equipo de aire acondicionado al que se le rompió el caño poniendo la membrana.


El aire es un LG 16 frigorias piso techo. Se soluciona haciendo virolas nuevas, se realiza carga de gas completa. Se pone en marcha y se deja en perfecto funcionamiento.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

moya Dylan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com