

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

10:30

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra



Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	1	0	0.00


SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

IMAGENES





Observaciones

se realiza visita técnica por reclamo de aire central de taller que no funcionaba se procede a revisar tensión eléctrica en tablero principal de la máquina , se encuentra que no estaba alimentando el comando principal de la misma , se verifica falla en display interno de unidad exterior se procede a reestablecer y ordenar tensión de ingreso y a continuación dar paso al reseteo de la falla presentada , se pone en marcha sistema y se chequea funcionamiento correcto .

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Oyola Lucas

TECNICO

SURREY / PEISA



Orden de Servicio

Nro: #463

Cliente: TOYOTA (COLON)

21-06-2023

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
