

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:45

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

19:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por Aire acondicionado que no funciona el flap.

Al llegar al lugar vemos que el equipo no actúa con el control remoto para que se mueva el flap, se reinicia el equipo y el mismo queda funcionado correctamente.

Se revisa posible modificación de desagüe que se tiene que hablar con Claudio en persona para que se entienda.

Se recomienda hacer service a todos los aires de posventa.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
