

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	75000	75000.00	

SubTotal 75000.00

Descuento % 100

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se controla aire roof top de taller el cual se encuentra que el controlador no mandaba señal de arranque al aire, se verifica que estaban salidos unos cables lo cual se reinstalan bien y se prueba. En el techo controlando el aire se verifica que si arranca en calor, pero corta por termostato de alta debido que se encontraba bloqueado una parte de la serpentina, lo cual se tendrá que volver a hidrolavar el equipo debido a tiempos de trabajo .

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

lucas muñoz

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com