

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:05

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:10

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	75000	75000.00	

SubTotal 75000.00

Descuento % 100

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica para ver el aire acondicionado piso techo número 8 en la entrega de autos 0km.
Al intentar prender el aire por medio de la contactora como método de prueba, el compresor se va de amperaje, esto indica que está en corto.
Se recomienda no prenderlo, y reemplazar todo el equipo por uno nuevo con cañerías nuevas.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Al dejarlo en reposo por unos minutos, el compresor intenta prender y se mueve para todos lados (lo hace como si se quisiera salir del equipo, zapatea mucho).


IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE



Martin Villagra
TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202
Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com