

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

02:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
N/A		1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 00

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

N/A	0
-----	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza control de equipo que presentaba pérdida de agua.

Al desarmarlo, se observa que el agua proviene de la bandeja trasera del equipo, la cual se encuentra posiblemente rota o quebrada, imposible de reparar debido a la antigüedad del equipo.

Se recomienda reemplazarlo, ya que se trata de un aire acondicionado antiguo que ya cumplió su vida útil.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Equipo ubicado en sala de comedor.

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE



Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com