

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

11:35

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

12:45

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	Equipo N° 1

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA	0
---------	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se soluciona el inconveniente del flap que no se movía. El motor se encontraba en perfectas condiciones; el problema estaba en los encastrados del flap, los cuales se repararon.

Se enciende el equipo, se activa la función "Swing" y se verifica que el movimiento del flap sea correcto.

El equipo piso-techo tiene la numeración "01" y está ubicado en el ambiente "Salón de ventas".

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

El trabajo queda bonificado.

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

A blue digital signature of Juan Ramonda, written in a cursive style.

juan ramonda

CLIENTE

A blue digital signature of Martin Villagra, written in a cursive style.

Martin Villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com