

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:25

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
Midea	7500 frig	0	SALON GR

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	150000	150000.00	

SubTotal 150000.00

Descuento % 0

Total 150000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA	150000
---------	--------

Total 150000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se atiende reclamo por equipo 7500 frig no enfriando correctamente.

Al revisarlo encontramos que el equipo no tiene una gnd fuerte (tierra) la misma nos arrojan valores insuficiente para el buen funcionamiento del equipo teniendo en cuenta que el mismo es inverter.

Se procede a poner un cable nuevo desde el tablero mas cercano de tierra para que pudiera tener descarga. Quedo funcionando correctamente.



OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

El trabajo realizado es provisirio, Se debe poner a tierra en un tablero con Disyuntor y térmica aparte para ser controlado.

TRABAJOS REALIZADOS EN TOYOTA COLON SALON GR

TRABAJOS REALIZADOS EL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

claudio Zárate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com