

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION 0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por reclamo de aire acondicionado del comedor que presentaba pérdida de agua. Al revisar el equipo se observa que la unidad contaba únicamente con dos tornillos en la carcasa. Se colocan todos los tornillos correspondientes, pero el equipo continúa goteando debido a que los plásticos internos se encuentran quebrados.

Se deja informado a Ariel Berrondo que, por el estado general del equipo, sería necesario evaluar el reemplazo del mismo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



Aquino Gastón Ezequiel

CLIENTE



Juárez Matías

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
