

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:13

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:13

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
N/A	1	0	0.00

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES





Observaciones

se reemplaza la unidad esterior del equipo de aire acondicionado ubicado en planes ahorro (Hino)
se deja funcionando correctamente!!!
se realiza cambio por garantía

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA
AGENTE OFICIAL



Orden de Servicio

Nro: #968

Cliente: TOYOTA (COLON)

07-11-2023

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
