

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
Midea	3000	0	número 36
Midea	3000		número 395

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	80000	80000.00	Medio service a Aire 395
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	55000	55000.00	Aire 36

SubTotal 135000.00

Descuento % 000

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	135000

Total 135000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se controla los equipos de aire acondicionado del área de diagnóstico.

Al equipo N° 36, se lavan los filtros y se detecta que la condensadora de uno de ellos vibraba al estar apoyada sobre un techo de chapa sin soportes de goma. Se colocan los soportes, se prueba el funcionamiento y queda trabajando correctamente.

Se explica al cliente que, en caso de que continúe haciendo ruido, será necesario colgar la unidad en la pared con ménsulas.

Al otro aire acondicionado, el N° 395, se le realiza limpieza de los filtros y el control del funcionamiento.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com