

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:40

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:40

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	205000	205000.00	

SubTotal 205000.00

Descuento % 0

Total 205000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

N/A

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de equipo piso techo del sector comedor de toyota monseñor.
Se desmonta bandeja de desagüe y se hidrolava unidad interna y plástico de la misma.
Se midió consumo y gas refrigerante, el mismo es el correcto

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Moya dylan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
