

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
bgh	bschi36ctl	0	piso techo
bgh			split
electra	AS30UWDJBNA		split

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	2	105000	210000.00	split
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	185000	185000.00	piso/techo

SubTotal 395000.00

Descuento % 0

Total 395000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento a 2 split y 1 piso techo, se les hidrolava la serpentina, se les mide presion y consumo. Se los prueba en frío y calor, los equipos funcionan correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Ubicacion:ingreso trasero

Servicio:repuestos

Ubicacion:ingreso trasero


Servicio:caja

Ubicacion:ingreso trasero


Servicio:vestuarios

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

claudio Zárate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com