

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	2	120000	240000.00	Equipos Salon venta
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	240000	240000.00	Equipo N° 9a

SubTotal 480000.00

Descuento % 0

Total 480000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	480000

Total 480000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por ruido de AA Surrey inverter 5500 N° 1 en oficina de ventas, se colocan tacos que goma, y fijación en ménsula de evaporadora, para absorber la vibración, producto de turbina de evaporadora rota, esto produce desvalanceo cuando la misma gira. Queda solucionado, pero en caso de que vuelva a suceder, cambiar la turbina. También se realiza servicio de mantenimiento en evaporadora de AA Surrey 5500 N°1 y N°2. Se prueban ambos equipos y quedan funcionando correctamente.

Se realiza service de mantenimiento a evaporador de equipo de AA acondicionado Surrey piso techo N°9, se prueba el mismo y queda funcionando correctamente. Todos los equipos quedan con número identificadorio y planilla de intervención técnica en el mismo.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS


Los equipos no tenían etiquetas de service anterior. Se dejan pegadas las nuevas con la fecha de último service

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jara Matias

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com