



# Métrologie et gestion des capteurs

Nano-ordinateurs

François Roland



- 2 Mesures et erreurs de mesure
- 3 Acquisition des données Conversion analogique-numérique Stratégies d'acquisition
- 4 Conclusion













Métrologie



Rôle des capteurs

### Définition

La métrologie est la science de la mesure et de son exactitude. Elle étudie les méthodes et les moyens de réaliser des mesures fiables et précises.

- Collecter des données
- Automatiser certaines actions
- · Valider l'exécution de certaines actions
- Corriger les erreurs












## Boucle de régulation



# Importance de la précision des mesures



- Élément clé de la boucle de régulation
- · Garantir le bon fonctionnement du système
- Éviter les dysfonctionnements










### Exercice

Lecture d'une datasheet



- 1 Quelle est la plage de mesure et la précision du capteur?
- Quelle est la tension d'alimentation et la consommation électrique du capteur?
- 3 Quel est le temps de réponse du capteur et quelle est son importance?
- Quelles sont les limites du capteur et quel peut être l'impact de ces limites sur un projet?



- 1 Métrologie
- 2 Mesures et erreurs de mesure
- 3 Acquisition des données Conversion analogique-numériqu Stratégies d'acquisition
- 4 Conclusion









# Pourquoi la précision est essentielle?

- Sécurité des biens et des personnes
- · Processus industriel
- Automatisation et robotique

### Exemple

- · Qualité de l'air
- Température et pression
- Présence de gaz
- · Présence de radiations

## Exemple

- Qualité des produits (dimensions...)
- · Respect des normes
- · Coordination des transferts




# Types d'erreurs

Linéarité

#### Problème:

· L'écart entre valeurs réelles et mesurées varie selon la valeur mesurée



### Correction

- Courbe de calibration
- Interpolation par morceaux



# Types d'erreurs

#### Problème:

- Valeur toujours trop haute
- · Valeur toujours trop basse

#### Correction

valeur corrigée = valeur brute ± offset

### Exemple

Capteur de température qui indique toujours 2 °C de plus que la température réelle. S'il fait 22 °C, le capteur indique 24 °C.





# Types d'erreurs

Limites de mesure

#### Problème:

• Valeurs mesurées en dehors de la plage de mesure

#### Correction

- · Choix d'un capteur adapté
- Filtrage des valeurs aberrantes
- · Utilisation de plusieurs capteurs et fusion de données







# Types d'erreurs

Répétabilité



# Types d'erreurs

Autres types d'erreurs

#### Problème:

• Valeurs mesurées différentes pour une même valeur réelle

#### Correction

• Moyenne sur les X dernières mesures

Hystérésis

Dérive

Couplage croisé













2 Mesures et erreurs de mesure

3 Acquisition des données Conversion analogique-numérique Stratégies d'acquisition

4 Conclusion



# Analogique vs digital

# Analogique

- Mesure « continue »
- Mesure directe de grandeurs physiques
- Conversion analogique-numérique

## Digital

- Mesure binaire
- Permet de détecter facilement des évènements











# Convertisseur analogique-numérique





Schéma d'un convertisseur A/D à résistances, Jon Guerber.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flash\_ADC.png




- · Comparaison directe
- Approximations successives





### Démonstration

Position d'un potentiomètre






### Résolution

### Définition

Nombre de valeurs différentes que peut prendre le convertisseur.

résolution = 
$$\frac{U_{RefHaut} - U_{RefBas}}{2^{M} - 1}$$







# Quand interroger un capteur?

- À intervalles réguliers (polling)
- En cas d'évènement (interruptions)





## **Polling**



# Interruptions

• Mécanisme matériel intégré au microprocesseur

· Permet de réagir immédiatement à un évènement

· Nécessite une configuration plus complexe

- Simple à mettre en place
- Consomme des ressources en permamence
- Attention à la fréquence d'interrogation







Consommation réduite

• Interromp la tâche en cours





- 1 Métrologie
- 2 Mesures et erreurs de mesure
- 3 Acquisition des données Conversion analogique-numérique
- 4 Conclusion



### Résumé

- · Comment diminuer l'impact des erreurs de mesure
- · Conversion analogique-numérique
- · Stratégies d'acquisition des données









# Progression

- Systèmes embarqués ✓
- Bus de communication ✓
- Métrologie et gestion des capteurs ✓
- Perception de l'environnement
- Contrôle de l'environnement



2