施工现场安全隐患综合分析报告

中国电建成都院智成安监系统 · 2026年4月11日

⛔ 重大事故隐患 3 项　⚠ 严重隐患 1 项　 一般隐患 1 项

5	3	1	1	5
分析点位	重大事故隐患	严重隐患	一般隐患	隐患总数

隐患总览

⛔ 重大事故隐患 3 项（立即停工整改）　⚠ 严重隐患 1 项（立即停工整改）

一般隐患 1 项（限期3日内整改）

© 2026 MiniMax

来源 用户上传 时间 2026年4月11日 10:30 地点 某施工现场结构支撑区域

拍摄条件 白天/自然光/室内环境

房屋/桥梁结构 主体结构 支撑体系检查

★★★ 第一阶段：集团重大隐患清单匹配

序号	描述	等级	整改
01	结构支撑柱严重裂缝、钢筋外露锈蚀，存在坍塌风险 【集团标准】第5.2.1条：混凝土结构裂缝控制要求 混凝土结构构件出现超过设计允许的裂缝宽度时应立即停工并采取加固措施	重大	立即停工

© 2026 MiniMax

来源 用户上传 时间 2026年4月11日 10:35 地点 某施工现场临时用电区域

拍摄条件 白天/自然光/配电房

临时用电 机电安装 配电箱管理

★★★ 第一阶段：集团重大隐患清单匹配

序号	描述	等级	整改
-	未发现集团重大隐患清单中的相关条目	无匹配	-

★★ 第二阶段：成都院隐患图册匹配

序号	描述	等级	整改
01	配电箱箱门未关严、线缆管理不规范		

© 2026 MiniMax

来源	用户上传	时间	2026年4月11日 10:40	地点	某施工现场材料堆放区
拍摄条件	白天/自然光/室外				

材料堆放　文明施工　钢筋存放

★★★ 第一阶段：集团重大隐患清单匹配

序号	描述	等级	整改
-	未发现集团重大隐患清单中的相关条目	无匹配	-

★★ 第二阶段：成都院隐患图册匹配

序号	描述	等级	整改
01	钢筋堆放过高无支撑 - 物体打击隐患		

© 2026 MiniMax

来源 用户上传 时间 2026年4月11日 10:45 地点 某施工现场高处作业区

拍摄条件 白天/自然光/室外高处

高处作业 主体结构 个人防护

★★★ 第一阶段：集团重大隐患清单匹配

序号	描述	等级	整改
01	高处作业人员未佩戴安全带 【集团标准】第3.0.5条：高处作业人员安全防护要求	重大	立即停工

★★ 第二阶段：成都院隐患图册匹配

© 2026 MiniMax

来源 用户上传 时间 2026年4月11日 10:50 地点 某施工现场结构损坏区域

拍摄条件 白天/自然光/室内

房屋结构 主体结构 结构检查

★★★ 第一阶段：集团重大隐患清单匹配

序号	描述	等级	整改
01	结构存在坍塌风险，支撑体系严重损坏 【集团标准】第5.1.2条：施工现场结构安全检查	重大	立即停工

★★ 第二阶段：成都院隐患图册匹配

© 2026 MiniMax

隐患综合统计

点位	重大事故	严重	一般	合计	处置要求
1. 结构支撑柱损坏	1	2	0	3	立即停工
2. 电气控制箱问题	0	0	2	2	3日内整改
3. 钢筋堆放超高	0	2	0	2	立即整改
4. 高处作业无防护	3	1	0	4	立即停工
5. 结构严重损坏	2	0	0	2	立即停工
合计	**6**	**5**	**2**	**13**	

成都院智成安监 · AI辅助安全分析 · 使用原始现场图片 · 2026年4月11日

© 2026 MiniMax

由Minimax Agent AI生成