

INFORME TÉCNICO

22/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Boedo

Fecha: 22/12/2025

Número de Ticket: 104547

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva y de mantenimiento preventivo. Durante el diagnóstico, se detectó una falla en el mecanismo inferior del grupo erogador. Se procedió al reemplazo del resorte de accionamiento/retención en la parte inferior del grupo para restaurar la correcta movilidad mecánica del sistema de extracción. Adicionalmente, se realizó la calibración de las muelas (ajuste de granulometría) y tiempos de dosificación para compensar el desgaste actual y asegurar la calidad de la extracción de café.

La reparación integral no pudo completarse debido a que los repuestos solicitados no han arribado a la sucursal. Quedan pendientes para una próxima visita: el cambio del Kit de Muelas (Fresas) por desgaste y el reemplazo de la Válvula de Leche para el correcto funcionamiento del sistema de capuchino.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Un) Resorte de accionamiento/retención del grupo erogador.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO (CON PENDIENTES). El equipo se encuentra funcionando, sujeto a intervenciones pendientes por falta de stock de repuestos.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Repuestos Pendientes:** Se requiere la gestión urgente de: 1 Kit de Muelas (Fresas) y 1 Válvula de Leche para completar la reparación integral.
- **Seguimiento:** Se recomienda programar una nueva visita técnica una vez que los repuestos estén disponibles para finalizar el mantenimiento correctivo.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.39.14 (1)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.39.14



WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.39.15 (1)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.39.15 (2)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.39.15

Mantenimiento Franquicias Mostaza