

INFORME TÉCNICO

17-12-2025



1. Datos Generales:

Local: Güemes

Fecha: 17-12-2025

Número de Ticket: 103405

Técnico Responsable: Mauro Husak

Tiempo de Trabajo: 5hs

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se intervino el equipo debido a que se encontraba inoperativo al momento de la visita. Se procedió a realizar una limpieza exhaustiva del pescador de la caldera para intentar normalizar el flujo interno. Asimismo, se instaló un acople en el circuito de leche que se encontraba faltante. Durante las pruebas de funcionamiento, se confirmaron deficiencias críticas e irreversibles en el circuito de café mediante métodos estándar, producto de un grupo de erogación severamente obstruido y filtros saturados. El equipo no ha recuperado su funcionalidad total tras estas maniobras.

4. Repuestos Utilizados

- Acople de circuito de leche.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


INOPERATIVO. El equipo no queda prestando servicio debido a la magnitud de la obstrucción en el sistema de erogación de café. Se deben continuar los trabajos de reparación profunda.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se requiere de carácter obligatorio el retiro o desarme integral del grupo de erogación para limpieza química/mecánica y la sustitución de filtros. Hasta que no se complete dicha intervención técnica de mayor envergadura, el equipo no es apto para el uso.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.44.20



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.44.22 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.44.22 (2)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.44.22



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.44.23

Mantenimiento Franquicias Mostaza