

INFORME TÉCNICO

18/12/2025



Mantenimiento Correctivo

1. Datos de la Intervención

Fecha: 18/12/2025

Cliente / Sucursal: Local Güemes

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Labor: 01:30 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café Espresso Profesional

Marca: Cimbali

Estado Final: ● INOPERATIVA (Fuera de servicio)

3. Diagnóstico

Tras la inspección del circuito hidráulico y electrónico, se detecta una avería en el sensor volumétrico (contador de flujo/flowmeter). El componente presenta una rotura física/interna que impide la medición correcta del caudal de agua, imposibilitando la dosificación automática del café.

4. Resolución y Pendientes

Acción realizada: Desarme y diagnóstico de falla. El equipo queda apagado por seguridad operativa.

Requerimiento: Se solicita la adquisición urgente del siguiente repuesto para completar

la reparación:

1 (Un) Sensor Volumétrico compatible con marca Cimballi.

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.18.18 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.18.18



WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.18.19

Mantenimiento Franquicias Mostaza