

INFORME TÉCNICO

21/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Lomas Auto

Fecha: 21/12/2025

Número de Ticket: 104975

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Freezer de Pozo (horizontal)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por falla en el sistema de ventilación forzada del equipo. Durante el diagnóstico, se detectó que el forzador (motor ventilador) presentaba un bloqueo mecánico total. La inspección reveló que el aspa o el cuerpo del motor se encontraba en contacto directo con el panel de chapa lateral del gabinete, impidiendo su libre rotación y comprometiendo el ciclo de refrigeración.

Se procedió al desarme del sector afectado, corrección de la posición del soporte del motor y reubicación del conjunto para eliminar completamente la interferencia mecánica con la estructura metálica. Tras la intervención, se realizaron pruebas de funcionamiento verificando que el forzador gira libremente sin roces ni ruidos extraños, restableciendo el ciclo de frío normal del equipo.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Ajuste mecánico y mano de obra).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando correctamente con ciclo de refrigeración restablecido.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se recomienda verificar periódicamente la fijación del motor ventilador para evitar desplazamientos que puedan generar nuevos roces.
- El equipo ha sido puesto en servicio y se encuentra operando bajo parámetros normales de temperatura.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-21 at 11.33.44