

INFORME TÉCNICO

30/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: 30/12/2025

Número de Ticket: 105811

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo en el sistema de molienda y reporte de fuga en caldera.

SISTEMA DE MOLIENDA: Se procedió al desbloqueo mecánico de ambos molinos, realizando la limpieza profunda de las cámaras y fresas para remover residuos acumulados. Se ejecutó el ajuste del punto de contacto (puesta a cero) y la calibración de dosis para garantizar una extracción óptima de café.

SISTEMA DE CALDERA: Durante la inspección se visualizó una fuga de vapor constante en la parte superior de la caldera. Se identificó la filtración en uno de los componentes superiores (válvula/racor). Se intentó realizar un ajuste y reapriete mecánico de la pieza afectada; sin embargo, la maniobra no fue efectiva y la fuga persiste debido al deterioro del componente o sus juntas de estanqueidad.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO (CON FUGA ACTIVA). El equipo despacha café correctamente, pero requiere intervención inmediata en caldera para evitar la despresurización del sistema.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Repuesto Urgente:** Se recomienda el reemplazo inmediato de la válvula/componente superior de la caldera que presenta la fuga. El reapriete no es suficiente para contener la pérdida de vapor, la cual afectará el rendimiento del calentamiento y la presión del equipo a corto plazo.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.07



WhatsApp Image 2025-12-30 at 15.01.12

Mantenimiento Franquicias Mostaza