

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: San Isidro

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106949

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA (Marca: Melitta)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva sobre el sistema de molienda del equipo debido a un bloqueo mecánico que impedía la dosificación de café.

SISTEMA DE MOLIENDA: Se diagnosticó que el Molino 1 se encontraba trabado mecánicamente. Se procedió al desarme técnico de la cámara de molienda para acceder al motor y las muelas.

- **RESOLUCIÓN:** Se realizó el desbloqueo manual del motor de molienda y una limpieza profunda de las fresas para eliminar acumulaciones de café. Se verificó el giro libre del sistema antes del rearmado.

- **AJUSTE Y CALIBRACIÓN:** Tras el ensamblaje, el equipo completó exitosamente su ciclo de inicialización y el proceso de autocalibración, ajustando automáticamente los parámetros de molienda para una erogación óptima.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos aplicados en esta intervención.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO. Despachando correctamente en todos sus servicios y sin presencia de códigos de error.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se verificó que el sistema de autocalibración de la unidad Melitta funciona correctamente tras el despeje mecánico.
- Se recomienda al personal operativo asegurar que no ingresen cuerpos extraños o exceso de humedad en la tolva de granos para prevenir futuros bloqueos del motor de molienda.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.30.33