

INFORME TÉCNICO

17-12-2025



1. Datos Generales:

Local: San Miguel 3

Fecha: 17-12-2025

Número de Ticket: 104140

Técnico Responsable: Mauro Husak

Tiempo de Trabajo: 2hs

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se intervino el equipo debido a un bloqueo en el sistema de molienda. Tras el desarme y la inspección técnica, se detectó una obstrucción mecánica en la muela MM2, causada por la presencia de un fragmento de madera entre los discos de molienda. Se procedió a retirar el elemento extraño y a realizar una limpieza integral del conducto y las muelas. Posteriormente, se efectuó la calibración de los parámetros de molienda para asegurar la dosificación y granulometría adecuadas.

4. Repuestos Utilizados

- Ninguno.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


El equipo se encuentra operativo y calibrado, con el molino MM2 libre de obstrucciones y funcionando correctamente.

6. Observaciones y Recomendaciones


Se recomienda verificar periódicamente la tolva de café para evitar el ingreso de elementos extraños que puedan dañar los discos de molienda o bloquear el motor del molino.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.40.22 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.40.22



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.40.23 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.40.23 (2)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 19.40.23

Mantenimiento Franquicias Mostaza