

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107125

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Avellaneda

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 01:00 hs.

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Se identificó que el mecanismo de las moliendas se encontraba trabado.

Trabajos Realizados:

Desbloqueo y limpieza de las cámaras de molienda.

Procedimiento de puesta a cero mecánica de las muelas.

Calibración de los parámetros para regular la dosis de café.

4. Recomendaciones Técnicas

Mantenimiento de Grupo: Se sugiere programar el reemplazo del Kit de O-rings del grupo. Se observa desgaste en estos componentes, lo cual podría derivar en pérdidas de estanqueidad o afectar la calidad de la extracción si no se renuevan.


Firma del Técnico:

Bruno Leyes

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.37 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.37



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.38 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.38 (2)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.38 (3)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.09.38

Mantenimiento Franquicias Mostaza