

INFORME TÉCNICO

11/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107303

1. Datos de la Intervención

Fecha: 11/01/2026

Cliente / Sucursal: Palmas del Pilar

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 01:00 hs.

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Diagnóstico Inicial:

Instalación: Se detectó una de las tolvas de grano incorrectamente posicionada/encastrada.

Calidad de Producto: Se reportaban desviaciones en el sabor y la calidad de las bebidas.

Trabajos Realizados:

Mantenimiento de Molienda: Se realizó limpieza de las cámaras de molienda y se corrigió el montaje de la tolva.

Calibración: Ajuste de parámetros de molienda y dosis para restaurar el perfil de sabor y cuerpo del café.

Sistema de Salidas: Limpieza técnica de las boquillas (picos) de café y de leche para asegurar un flujo limpio.

Espuma: Regulación del sistema de aireación para estandarizar la consistencia de la espuma en ambas salidas.


4. Resultado

Se verificó mediante pruebas de extracción que el equipo despacha bebidas cumpliendo con los estándares de calidad esperados.


Firma del Técnico:

Bruno Leyes

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.00



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.01



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.02 (1)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.02 (2)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.02



WhatsApp Image 2026-01-11 at 13.54.03

Mantenimiento Franquicias Mostaza