

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 106962

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Quilmes Peatonal

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 00:45 hs.

2. Estado Global

Estado Final: ● AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS

3. Detalle Técnico de la Intervención

Calibración y Control de Calidad:

Incidencia Reportada: Las bebidas "Espresso Doble" y "Americano Mediano" presentaban falta de cuerpo ("aguados") y ausencia de crema/espuma.

Trabajos Realizados:

Se procedió a la calibración de las moliendas en ambas cafeteras.

Se ajustaron los parámetros de dosis y gramaje para corregir la consistencia de las bebidas afectadas.

Resultado: Se verificó que la extracción cumple con los estándares de calidad (cuerpo y crema adecuados) en ambos equipos.

Firma del Técnico:

Bruno Leyes



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.13.38 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.13.38

Mantenimiento Franquicias Mostaza