

INFORME TÉCNICO

08/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 106970

1. Datos de la Intervención

Fecha: 08/01/2026

Cliente / Sucursal: San Fernando

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 00:45 hs.

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Se identificó una obstrucción mecánica en el mecanismo de molienda.

Hallazgo: Presencia de cuerpos extraños (trozos de madera) en el interior de la cámara.

Trabajos Realizados:

Retiro de los objetos y limpieza del sector.

Puesta a cero mecánica de las fresas.

Calibración de dosis y granulometría para restablecer los parámetros de extracción.

Mantenimiento de Salida:

Limpieza: Se realizó la higienización del pico de salida de café para asegurar un flujo correcto.

4. Observaciones

La presencia de elementos ajenos al café en la tolva puede generar bloqueos. Se sugiere revisar el insumo al momento de la carga para prevenir recurrencias.

Firma del Técnico:

Bruno Leyes

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.48.32 (1)



WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.48.32 (2)



WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.48.32



WhatsApp Image 2026-01-08 at 17.48.33

Mantenimiento Franquicias Mostaza