标题: 常见材料红外线辐射系数表

2005-04-06

常见材料辐射系数表				
材料名称	材料表面状况	温度	辐射系数	
铝	抛光	100	0.05	
黄铜	抛光	100	0.03	
铝	氧化	100	0.55	
黄铜	氧化	100	0.61	
铜	抛光	100	0.05	
铜	氧化	20	0.78	
铁	铸铁抛光	40	0.21	
铁	铸铁、氧化	100	0.64	
铁	严重锈蚀的铁板	20	0.69	
镍	电镀、抛光	20	0.05	
不锈钢	擦亮	20	0.16	
不锈钢	氧化	60	0.85	
镍	氧化	200	0.37	
钢	抛光	100	0.07	
钢	800 度氧化	200	0.79	
锡	镀层	100	0.07	
砖	表面	20	0.93	
碳	蜡烛烟尘	20	0.95	
碳	石墨粗糙表面	20	0.98	
混凝土	表面	20	0.92	
玻璃	抛光平面	20	0.94	
油漆	白色	100	0.92	
油漆	本色黑	100	0.97	
油	润滑用膜厚度 00.025mm	20	0. 27	
油	润滑用膜厚度 00.051mm	20	0.46	
油	润滑用膜厚度 00.125mm	20	0.72	
纸张	白色	20	0.93	
墙粉	粗刷	20	0.91	
沙土	表面	20	0.90	
泥土	干燥	20	0.92	
泥土	饱和水	20	0.95	
人体皮肤	一般	33	0.98	
水、冰、霜	一般	0	0.97	
石棉板	一般	20	0.96	

搪瓷	一般	18	0.90
石膏	一般	20	0.91
木材	一般	20	0.78
石头	一般	20	0.92