
## QFS-8101-10 金属裂痕探测仪 说明书

## 功能:

油漆\塑料\木材等材质下金属裂痕探测,金属断裂探测; 碳纤维复合材料(含金属基体复合)裂痕探测,密度均匀性探测;


QFS-8101-10 手持式金属裂痕探测仪可以快速检测出各种纵向裂纹、暗缝、气孔等缺陷。 是汽车、航天、石化、冶金、机械等行业对金属构件的在线、离线或役前、在役检测的探伤 仪器。可用于钢、铜、铝、外表有塑料类覆盖的金属、碳纤维包覆的金属等金属探伤。可用 于焊管在、离线检测,对未熔焊、暗缝、开口裂纹等轴向缺陷具有很高的灵敏度,对生产过程 中,因焊机故障而造成产品的变伤、道伤均能检出。





裂痕宽度 W

材质厚度 1mm<H<30mm,金属裂痕宽度 0.1mm<W, 金属裂痕长度 1cm<L。



\_\_\_\_\_\_

界面参数:说明 L:灵敏度调节 L 低\H 高。80 为测试相对值。图一的红色为不同材质交界处(显示屏为黑白,这里是特别提示下,所以标注为红色),柱状图为时域推进图。

Reset

QFS-8101-10

图二

开机画面(图二)。

电源按键第一次为 L,第二次为 M,长按为关机。

## 设备参数:

最高分辨率:金属裂痕宽度 0.1mm<W, 金属裂痕长度 1cm<L。

显示方式:X 轴时基 ,Y 轴测量缺陷的幅值。

电池:磷酸铁锂 3.2V 电池,电池可连续工作 6-8 小时。设备充电时间 1-2 小时;

工作温度:-10C~+45C、相对湿度:≤75%;

注意:本设备用 3.2V 磷酸铁锂电池,本设备可以对 3.2V 磷酸铁锂电池直接充电,其他类型

## 电池不支持,如果用其他电池可能产生危险。

整套包括 QFS-8101-10 金属裂痕探测仪一台,5V 充电线一条。