短問題: 鎚打金工及鍛造

 軟鋼的性質堅硬,加熱可使其 軟化,易於成形。而銅性質柔軟 ,故不需加熱。

- 2. 退火工序可使銅片軟化,方便工作。
- 3. 會。鎚打會使金屬硬化。

。9。