	8	7				6	5			$\forall$
				6	7 14.09.20		F.1 richting NZU + bijvoegen AW 21BK R/D & 29XK + wijzigen 30AK L/G.+ bord stopplaats + afschaffen ection NMD + rajouter AW 21BK R/D & 29XK + modifier 30AK L/G.+ panneau point d'arrêt + supprimer		1.19.145	
				6	6 12.05.20	L 06 adaptation do vitosso ballo 160 > 140 signaux	( L-T.1,NX-T.1,O-T.1,B160,AX160,NX-H.1,O-H.1)		1.19.075	
				6:	5 30.03.20	Panauvallament de la signalisation en Di	_P L.26 entre Y-Linkebeek et Hal.	S.D.	1.19.065	
				6	4 08.03.20	Dépl. signal M8, aig. à pos. préf. contr.,		S.D.	1.19.055	
				6	3 25.11.20	Destifications and 969 L 990 L AMPEK		S.D.	1.18.260	
				62	2 24.11.20	Mise en service L.50A. Adaptation cas call Indienststelling L.50A. Aanpassing geval		S.D.	1.18.236	
				6	1 28.10.20	indienststelling L.28 PLP.		S.D.	1.18.124	
				60	0 29.09.20	Techn. Indienstst. L.50A gedeelte Area CE. Indiens		S.D.	1.18.193	
				5	9 16.08.20	verscheidene aanpassingen.		C.H.	1.18.184	
				5	8 25.06.20	Rechtzeitingen		A. D.	1.18.164	
				5	7 23.06.20	Indiensisteiling A.B. FBMZ -Y Ruisbroek	L.96&N.	C.H.	1.18.128	
				5	6 25.05.20	Kieine verbeteringen + bijvoegen isolatoi		C.H.	1.18.121	
				5	5 21.03.20	Kleine verbeteringen.		C.H.	1.18.053	
				5-	4 26.02.20	LOUG . AVVU/BO +AVV UOBO. L.ZO . AISO	haffing Slot Stib + kleine verbeteringen.	C.H.	1.18.029	
				5	3 18.11.20	Mise a jour + supprimer AWTTD & 12D E	Buizingen (L96/L96E).	C.H.	1.17.247	
				5	2 16.09.20	Indienststelling PLP KEPI faze 2 + Werk		C.H.	1.17.214	
PLI	_P2 Hal ; rectification BK faisceau F et _P2 Halle ; rechtzetting KP bundel F en	L28/2	L.R. 21/042	5	1 05.07.20	Bijwerking infrastructuur L. 124 + werken	Y Kuregem.	C.H.	1.17.185	
03.02.2021 Vorst a	t retirer AW32D, signal H210D.II + voie en impasse 210,Correction P1 t afschaffing AW 32D, sein H210D.II + doodspoor 210, Correctie P120	0-G100 L28 toevoegen IBG 208ex1; 295ex3; 295ex5 (GIBR)	L.R. 21/013		O 29.04.20		I 124 (Linkohook naar Do Hook) + Aannassingen	C.H.	1.17.074	
24.12.2020 And And	derlecht quai IV ; voie de quai 22 et voi derlecht perron IV; perronspoor 22 FV	ie 163 faisceau Est sans caténaire MZ en spoor 163 Bundel Oost zonder bovo	LR enleiding 1.20.234	4	9 25.03.20	17 L03; Depl. sign. A504 (devient A505), adap. EX5 - m.e. L03; Verpl. sein A504(wordt A505), aanp. EX5 -indst. P	s. PLP21. Adapt. literas Y Ruisbroek.+ rectificat. LP21. Aanp. kenmerkpl. Y Ruisbroek+ rechtzettingen.	C.H.	1.17.057	
		12, TJD06K/04AK->AW04AK ; IBG 50e4 ; quai arrêt ANDERLECHT , TJD06K/04AK -> AW04AK; IBG 50e4; perron halte ANDERLECHT	L.R. 1.20.190	4	8 20.02.20	L50C: AW 05AO+AW01BO (27/02) + 02BO		A.D.	1.17.027	
		e 02J + Mise hors exploitation voie 984 (raccordement privé VW) avec AW 08V L/G le wissel 02J + Buitenexploitatiestelling spoor 984 (privé aansluiting VW) met AW 08V L/	<sub>G</sub> L.R. 1.20.169	4	7 09.12.20	Rectification indication voies A-B L96N. Rechtzetting aanduiding sporen A-B L96		A.D.G.	1.16.222	
Tan nu anan	st voie 962 - faisceau A: les cas 21853 en 21854 sont simultanément t spoor 962 - bundel A: Simultaan toepassen gevallen 21853 en 2185		L.R. 1.20.166	4	6 06.11.20	Aanpassing gevallen van de bovenleidin	g L26-L26/5.	A.DG.	1.16.210	
י וווכותי אוז כיכו	laatsing sein H9-I.8 19m richting NZV +Vervollediging overzichts acement du signal H9-I.8 19m direction N-M +Completer plan gé	blad 2 met bundels VW,R en Koer en Meerdere correcties enéral feuille 2 avec faisceau VW,R et Cour et Plusieurs corrections	L.R. 1.20.151	4:	5 15.10.20	indiensistelling N-Z verbinding (PLPZT)		A.D.G.	1.16.192	
	tzettingen: Aankondigingsbord 11 kp 3317 L96N spA CVT + KEPI nu tation: panneau d'annonce 11 bk 3317 L96N voie A CVT + KEPI long		L.R. 1.20.137	4	4 25.06.20	Signal EX5 n'est ni déplacé, ni adapté. Sein EX5 wordt niet verplaatst noch aan	gepast.	D.S.	1.16.137	
	I L50A snelheidsverhoging 12, Lichtcijfer 9 sein F-O.1, Rech I L50A panneaux de fin de zone 12, chiffre lummineux 9 sign		L.R. 1.20.134	4:	3 06.06.20	Plaatsen Engelse wissel 30K-08AK + reciplacement TJD 30K-08AK + rectifications	chtzettingen assentellers-railcontacten. s cpt - contact de rail.	A.DG	1.16.076	
	lienststelling KEPI PLP4 se en service KEPI PLP4		L.R. 1.20.127	4:	2 25.01.20	Indienststelling L50C spoor A + aanpass	ns.Déplacement SLOT CLI (en semaine 4 ingen.Verplaatsing SLOT LCI (in 4de wee		1.15.240	
10.05.2020 Ver Sup	rwijderen kroko L28 wegens ETCS + R ppression croco L28 ETCS + rectification	Rechtzettingen positie seinen/AW in bundel on position signaux/AW dans faisceau F	F <sub>L.R.</sub> 1.20.123	4	1 18.01.20	Mise en service L50C voie B + correction Indienststelling L50C spoor B + verbeter		C.H.	1.15.231	
	aak geklauwde wisselverbindingen BD : 370A - 370B en 371A - 371B + divers antèlement complexe d'aiguillage griffé : 370A - 370B et 371A - 371B		L.R. 1.19.208	4	O 29.11.20	Mise en service L28/3. Indienststelling L28/3.		C.H.	1.15.222	
	oassing GIBR+GEBR perron en KP seinen , KEPI IBG en TBL1+ , B otation GIBR+GEBR quai et BK signaux , KEPI IBG et TBL1+ , HE fi	BE bundel Audi, KEPI L50A spoor A onder spanning + reiswegen AX30 aisceau Audi, KEPI L50A voie A sous tension + ittinéraire AX30	L.R. 1.20.089	3	9 16.11.20	Installation Wart sur la L.96C. Installatie Wart op de L.96C.		C.H.	1.15.219	
	p H941.FII, N941.FII, H915C.II en snelheidsbord acer H941.FII, N941.FII, H915C.II et dépl panneraux vitesse		L.R. 1.20.069	38	8 23.10.20	Modifier L28/3 nexp. électr.+ rajouter CFS	n CFS 1817. Afsch. sporen buit. exploitatie L. 1817. Suppression voies hors exploitation L.1		1.15.200	
	l1+ sein A128, Verwijderen out_11900 l1+ signal A128, Enlever out_11900		L.R. 1.20.029	3	7 14.09.20	Sporen 36 i en 763, builen exploitatie, niet (	geëlektrificeerd op de lijn 106 te lembeek.	C.H.	1.15.181	
	passing geval bovenleiding 21853 + reiswegen, Toevoegsel station cas caténaire 21853 + itinéraire, Ajout isolateur 856, A	sectionering 856, Simultane toepassing gevallen 21854 + 21853 Application simultanée cas 21854 + 21853	L.R. 1.20.024	30	6 16.07.20	Rectification signaux H16, H17, G16, G1 Rechtzetting seinen H16, H17, G16, G17		A.D.G	1.15.158	
	chtzettingen na overname buitenrooste aptations après reprise du grill extérieu		L.R. 1.19.182	3:	5 28.06.20	Geval 21563 Wordt 21571.		A.D.G.	1.15.135	
01.11.2019 Nieu Nou	euwe seininrichting buitenrooster. uvelle signalisation grill extérieur.		L.R. 1.19.168	3	4 13.06.20	Déménagement de la Cabine II vers batimer Verhuis Seinhuis II naar gebouw B.1. To		A.D.G.	1.15.130	
	8	7				6				

33	28.05.2015	TBL 1+ REPTITIOSI. 29/05/2015. AISCIT. AVV 36. AVV36bis Wordt 47K. Plaatseit WART + aaripass. KP	A.D.G.	1.15.097
32	06.04.2015	Adaptation L94:noms des signaux, distances des répétitions, placem. répétiteurs à traits lumineux. Aanpassing L94: namen van seinen,herhalingsafstanden,plaatsing herhalingsseinen met lichtstreep.	A.DG.	1.15.29
31	12.12.2014	Adaptation cas 27925 devient 27923 (L124) + rectifications. Aanpasing geval 27925 wordt 27923 (L124) + recgtzettingen.	A.DG.	1.14.299
30	30.11.2014	L96B voie B en exploitation. Suppr. Racc. TravPlacement sign. SY. Adaptation itinéraires L96B sp. B in exploitaie. Afsch. Werkaansluiting. Plaatsen SY. Aanpassing reiswegen.	A.DG.	1.14.183
29	17.11.2014	Reprise bifurcation Forest-Est en PLP Overname vertakking Vorst-Oost in PLP.	A.DG.	1.14.182
28	16.10.2014	Suppression PN 1 + adaptation signal AX14.Voie B(L96B) électrifiée + hors exploitation. Afschaffing OW 1 + aanpassing sein AX14.Spoor B (L96B) geëlectrificeerd +buiten exploitatie.	A.DG.	1.14.180
27	18.09.2014	Wijzigen spoor L96B spoor B Niet-geëxploiteerd niet-geëlektrificeerd + bijvoegen WART.  Modifier voie L96B voie B non-exploitée non-électrifiée + rajouter WART.	A.DG.	1.14.149
26	31.08.2014	Adapt. sign. MX19, MZ17, Suppr. tronçon de voie avec sect. 733.Adapt. itinéraires Aanp.sein MX19, MZ17, Afsch. spoorstuk met sectiescheider. 733. Aanp. reiswege	A.DG.	1.14.127
25	13.07.2014	Supp. Sign. G27+D5+Sect. Cat. Sans volle. 1,565,546,574,575,567,542 et 541.   Afsch. seinen G77+D5+sect. hvl. zonder spoor: 1 583 540 574 573 567 542 en 54	1 A.DG.	1.14.119
24	18.05.2014	Placem. panneaux fin de zone vert à bord jaune + pann. repère d'extrimité de quai Plaatsing einde-zone bord groen met gele boord + merkbord v.e. perronuiteinde.	A.DG.	1.14.095
23	08.04.2014	Placement IOT + Répétiteurs à traits lumineux. Rectifications. Plaatsen AVG + Herhalingsseinen met lichtstreep. Rechtzettingen.	A.DG.	1.14.068
22	16.03.2014	Voies 803 et 804 (Faisceau Ruisbroek) hors électrification + rectifications.  Sporen 803 en 804 (Bundel Ruisbroek) niet geëlectrificeerd +rechtzettingen.	A.DG.	1.14.049
21	23.02.2014	Adaptation signaux AY25, BZ25, A17, BX17. Suppr. sign. K15/16, J15/16, I15/16, K17/18. Aanpassing seinen AY25, BZ25, A17, BX17. Afsch. seinen K15/16, J15/16, I15/16, K17/18.	A.DG.	1.14.021
20	20.12.2013	Rectifications suite travaux caténaire. Rechtzettingen wegens werken BVL.	A.DG.	1.13.205
19	16.12.2013	Placement panneaux repère de balises. Plaatsen merkborden van een baken.	A.DG	1.13.200
18	15.12.2013	Adaptations suite travaux de voies et TBL1+ L.28. Rectifications.  Aanpassingen spoorwerken en TBL1+ L.28. Rechtzettingen.	A.DG.	1.13.181
17	12.11.2013	Rectifications. Rechtzettingen.	A. DG.	1.13.170
16	01.11.2013	Adaptation de la frontière L1 à Lembeek + rectifications.  Aanpassing van de grens L1 te Lembeek + rechtzettingen.	A.DG	1.13.144
15	20.10.2013	Kepi(phase 1 plp). Suppres. AW: 415A+416bis+420A+418bis+422A/B+423bis Kepi(fase 1 plp). Afschaffing +423A/B+424A/B+425A/B+427bis+426+427A/B	A.DG.	1.13.126
14	23.08.2013	Discoment rénétiteur à traite luminoux IV. Destificat AW/411 A/412 et 456A/457D	A.DG.	01.13.114
13	07.07.2013	Suppression AW 114bis, 114B, 121A, 115B, 121B. Rectifications. Afschaffing AW 114bis, 114B, 121A, 115B, 121B. Rechtzettingen.	A.DG.	1.13.096
12	28.05.2013	Partie de voie hors exploitation, non electr., suppress. cas 21950. Rectifications Spoorstuk buiten exploitatie, niet geëlectr., afschaff. geval 21950. Rechtzettingen	A.DG.	1.13.059
11	20.03.2013	Enlever I 942 + rectifications. Wegnemen I 942 + rechtzettingen.	A.DG.	1.13.046
10	03.03.2013	TRI 1+1 26 + rechtzettingen	A.DG.	1.13.031
09	25.02.2013	Diagtoon 1.9/6 on 9/2 Afgehoffing 1.7/0, 11/1, 11/2 + govel 27022 + rephtzettingen	A.DG	1.13.004
08	09.01.2013	Torugal actean AW 21, 22 L 124 + rochtzottingen	A.DG	1.13.002
07	17.12.2012	Afschaffing AW31,32 en 15 L.124 + geklauwd AW423,426 en 427 Binnenrooster. + bijw. Supression AW31, 32 et 15 L.124 + griffé AW 423,426 et 427 Grill int. + maj.	A.DG	1.12.186
06	26.11.2012	Rechtzetting: verwijderen bakengroep TBL1+ t.h.v. automatisch sein B202. Rectification: supprimer groupe de balises TBL1+ a.h.d. signal automatique B202.	A.DG	1.12.181
05	25.11.2012	Overname L.26 in PLP. Afschaffen blad 26 + rechtzettingen L.124 + Afschaffen radioborden Reprise L.26. Suppression feuille 26 + rectifications L.124 + suppression pann. radio.	. A.DG	1.12.169
04	05.11.2012	Reprise L.124 en PLP. Overname L.124 in PLP.	A.DG	1.12.155
03	03.09.2012	Spoor 26/5 in exploitatie en geëlectrificeerd Voie L26/5 exploitée et électrifiée		
02	05.08.2012	wissels geklauwd in lopend spoor. aiguillages griffés en voie courante.		
01	25/05/2012	Ce plan abroge et remplace le plan de signalisation n° 2-12-002/1 Dit plan vernietigt en vervangt het seininrichtingsplan nr 2-12-002/1		
\/oroid	on - Versie	Modification - Wijziging		

Dessiné/Getekend des t/t tek
Signé/Gehandtekend
25.05.2012 Marc Huysmans
· ·
Vérifié/Nagezien
chb des/tekbch
Signé/Gehandtekend
Geert Taillieu
Dressé/Opgemaakt ir/ir
Signé/Gehandtekend
Amaury De Ganseman
Proposé/Voorgesteld
ch zone adj/adj zonechef
Signé/Gehandtekend
Stefaan Dierckens

## **ZONE BRUXELLES-MIDI**

B.1 - FBMZ

C.II - FOVR

PLAN DE SIGNALISATION

ZONE BRUSSEL-ZUID

B.1 - FBMZ

S.II - FOVR

SEININRICHTINGSPLAN

## **INFR/ABEL**

I-AM.CE.06 BRUSSEL BRUXELLES

BRUXELL

$0.22 \text{ m}^2$ $0.87 \text{ m}^2$ 118	distribution outiecode
0.22111   9.07111   110	3

1-FBMZ-002/1

Version/Versie Date d'édition/Uitgavedatum Langue/Taal fr/nl

)4-05-21 10:53:5

Feuille/Blad