

图片上传



检测参数

项目信息



墙体裂缝检测审核报告

报告编号: 6507f4d3 | 生成时间: 2026-05-22 10:01:48

项目名称

墙体裂缝检测项目

检测位置

待填写

检测概要

危险

严重程度

9

裂缝数量

84.6%

最大置信度

极高

风险等级

裂缝类型分布: potted plant(5处)、chair(1处)、bench(2处)、bird(1处)

AI分析结果

裂缝描述: 检测到9处裂缝, 类型包括potted plant, chair, bench, bird

预估宽度: >2mm

可能原因: 温度应力、材料收缩、地基沉降

风险评估: 检测到危险程度裂缝, 需立即处理

紧急程度: 立即处理

检测结论

经YOLO11目标检测与QWEN-VL视觉语言模型联合分析, 该墙体共检测到9处裂缝, 裂缝类型包括potted plant、chair、bench、bird, 严重程度评估为「危险」, 风险等级为「极高」。墙体存在危险程度裂缝, 建议立即处理。需进一步检测确认裂缝深度和走向, 评估对结构安全的影响。

处理建议

- 对检测区域进行标记, 建立裂缝档案

2 使用专业裂缝测宽仪进行精确测量

3 记录裂缝位置、走向、宽度等参数

4 立即安排结构安全评估

5 对危险区域设置安全警示和隔离

6 制定紧急修复方案并尽快实施

7 考虑临时支撑等应急措施

8 修复后进行持续监测不少于6个月

9 对裂缝进行标记和记录

10 使用裂缝测宽仪精确测量裂缝宽度

11

12