Historique des interventions - CONV-A-02

Export du registre de maintenance fictif - 2026-10

Ticket	Date	Code	Symptôme	Action	Durée	Statut
TK-2001	2026-02-11	C-101	Glissement après nettoyage	Retension, couple vis 60 N·m	2 h	clos
TK-2002	2026-04-18	C-103	Bourrage de goulotte	Dégagement du produit	0,5 h	clos
TK-2003	2026-07-07	C-105	Palier à 82 °C	Regraissage	1 h	clos
TK-2004	2026-10-12	C-101	Glissement répété (voyant orange fixe)	Vérification en cours : tension et moteur MOTO-B-02	-	ouvert

Page 2 - Notes

TK-2004 est ouvert. Le glissement peut aussi provenir d'un défaut du motoréducteur MOTO-B-02 : voir historique_moto_b02.