Rapport d'incident interne - CONV-A-01

Objet : arrêt prolongé de CONV-A-01 du 28 au 30 septembre 2026 (voir TK-1005).

Constat : désalignement récurrent (C-102) attribué au rouleau porteur n°7. Coût estimé de l'arrêt : 4 200 EUR (valeur fictive).

Décision : remplacement du rouleau n°7 planifié lors du prochain arrêt programmé ; contrôle mensuel du capteur de dérive maintenu.

Diffusion restreinte : groupe responsables uniquement.

Repère de confidentialité : CONF-RESP-CONV-7Q4K.