Rapport d'incident interne - MOTO-B-02

Objet : échauffements répétés de MOTO-B-02 (voir TK-4003 et TK-2004).

Constat : code M-102 récurrent ; ventilateur nettoyé trois fois en 2026. Hypothèse interne : surcharge due à un glissement de bande sur CONV-A-02.

Décision : audit thermique du moteur proposé ; budget fictif de 1 800 EUR à valider.

Diffusion restreinte : groupe responsables uniquement.

Repère de confidentialité : CONF-RESP-MOTO-3M8P.