## PROCEDIMIENTO DE ESCALONAMIENTO Y ALARMAS



STILOWG	ESCALONAMIENTO DE ALARMAS DE PRODUCCIÓN		
	ALARMA	ACCION INMEDIATA	RESPONSABLE
OPERADOR	1- SCRAP ≥ 5 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 5 MINUTOS	<ul><li>1- PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li><li>2- INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li></ul>	ENCARGADO:  CARLOS SUGOY 4717-3666 Int. 214 CRISTIAN TOSSO 4717-3666 Int. 214 GONZALO JULIA 4717-3666 Int. 214 VISCARRA MANUEL 4717-3666 Int. 214
ENCARGADOS Y AYUDANTES	1- SCRAP ≥ 15 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 30 MINUTOS	<ol> <li>1- PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li> <li>2- INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li> </ol>	JEFE DE PRODUCCIÓN  JONATAN SILVA 4717-366 Int. 214
JEFE DE PRODUCCIÓN	1- SCRAP ≥ 30 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 2 HORAS	<ol> <li>1- PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li> <li>2- INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO.</li> </ol>	GERENTE GENERAL WALTER MANDILE 4717-3666 Int. 207
IT 00 24 Pov 2 25 /02 /2024			