PROCEDIMIENTO DE ESCALONAMIENTO Y ALARMAS



STILOWG ESCALONAMIENTO DE ALARMAS DE PRODUCCIÓN			
	ALARMA	ACCION INMEDIATA	RESPONSABLE
OPERADOR	1- SCRAP ≥ 5 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 5 MINUTOS	1- PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO.2- INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO.	ENCARGADO: CARLOS SULIGOY
ENCARGADOS Y AYUDANTES	 1- SCRAP ≥ 15 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 30 MINUTOS 	 PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO. INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO. 	JEFE DE PRODUCCIÓN JONATAN SILVA 4717-366 Int. 214
JEFE DE PRODUCCIÓN	1- SCRAP ≥ 30 PIEZAS CON EL MISMO DEFECTO. 2- PARADAS DE INYECCIÓN ≥ 2 HORAS	1- PARAR MÁQUINA Y AVISAR A SUPERIOR INMEDIATO.2- INFORMAR A SUPERIOR INMEDIATO.	GERENTE GENERAL WALTER MANDILE 4717-3666 Int. 207