

En la fase de instalación se debe encerar la lámina, es decir volver a flejar la lámina hasta que el puente marque cero.