

MANUALE OPERATIVO INTERNO

Procedura di calibrazione strumento XN-1000.

Verificare che il valore di controllo qualità rientri nell'intervallo di riferimento previsto.

Nessun dato paziente è presente in questo documento.