

Просмотров: 75

Главная > Программирование STM32 > STM Урок 45. Подключаем гироскоп

LSM6DS0. Часть 1

Опубликовано Ноябрь 23, 2016 Автор:



комментариев ↓

Урок 45

Часть 1

Подключаем гироскоп LSM6DS0

Яндекс. Директ

Фольгированный стеклотекстол

Продажа **стеклотекстолита**. Выгодные цены. Ра Звоните!

neznn.ru Адрес и телефон

Яндекс.Директ

Одноплатные компьютеры от IPC2U!

Процессорные модули, PC-104 платы, NANO-ITX, EPIC, PCI-ITX и многие другие!

ipc2u.ru Адрес и телефон

imes \jmath HU

чие

Сегодня мы ещё раз поработаем с датчиком, который в себе объединяет сразу два функционала — акселерометр и гироскоп — LSM6DS0. Выполнен он с использованием технологии MEMS. Установлен на плате расширения X-NUCLEO-IKS01A1, предназначенной для работы с отладочной платой Nucleo. Мы будем подключать данную оценочную плату к плате Nucleo STM32F401RE.

Данный акселерометр-гироскоп также наряду с интерфейсом I2C может подключиться и с использованием интерфейса SPI. Но мы будем использовать подключение именно по I2C, так как именно такое подключение имеет место в оценочной плате X-NUCLEO-IKS01A.

Также использовать в рамках данного занятия мы данный датчик будем только как гироскоп, так как в качестве акселерометра мы его уже подключали.

Гироскоп в данном датчике имеет следующие технические характеристики:

Диапазон показаний $\pm 245/\pm 500/\pm 2000$ dps;



Яндекс.Директ



<u>Для всех, кто</u> хочет работать в IT

Ждем Вас на Дне Открытых Дверей 18.11. Вход Чувствительность 8.75 - 70 mdps/LSb;


Отклонение от нуля ± 30 dps при установке диапазона 2000 dps.

Частота измерений 14,9 – 952 Гц.

С некоторыми остальными показателями, регистрами, значениями и другими тонкостями гироскопа мы познакомимся в ходе его программирования.

Проект мы создадим из готового проекта, в котором мы работали с акселерометром данного датчика — из проекта Accel_LSM6DS0, только назовём мы данный проект теперь соответственно Gyro LSM6DS0.

Запустим проект Cube MX. Изменим мы здесь только скорость USART.



Сгенерируем проект, откроем его. Настроим программатор на авторезет. Добавим файл lsm6ds0.c. Скомпилируем проект.

В бесконечном цикле пока закомментируем код вызова функции считывания данных и отправки их в USART

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
//Accel_ReadAcc();
}
```

Для универсальности проекта, так как, возможно, позже мы объединим работу с акселерометром и гироскопом в один проект, переименуем функцию Accel_Ini в файле lsm6ds0.c на Accel_Gyro_Ini. То же самое проделаем с прототипом и с вызовом данной функции в main().

Закомментируем в функции Accel_Gyro_Ini вот эту строку

```
LD2_OFF;
AccInit(ctrl);
LD2_ON;
```

Добавим функцию инициализации гироскопа по подобию функции инициализации акселерометра

Вызовем её в функции общей инициализации

```
// AccInit(ctrl);
GyroInit(ctrl);
LD2_ON;
```

В файле lsm6ds0.h заранее добавим несколько макросов, необходимых для работы с гироскопом. Код данного файла после всех изменений примет следующий вид:

```
#ifndef LIS3DSH H
  #define LIS3DSH H
  #include "stm32f4xx hal.h"
  #include <string.h>
  \#define ABS(x)
                   (x < 0) ? (-x) : x
  #define LD2 Pin GPIO PIN 5
  #define LD2_GPIO_Port GPIOA
  #define LD2_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,
GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) //GREEN
  #define LD2 OFF HAL GPIO WritePin(GPIOA,
GPIO PIN 5, GPIO PIN RESET)
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG5 XL 0X1F
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG6 XL 0X20
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG8 0X22
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG1 G
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG2 G
  #define LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG4 0X1E
  #define LSM6DS0_ACC_GYRO_BDU_DISABLE 0x00
#define LSM6DS0_ACC_GYRO_BDU_ENABLE 0x40
#define LSM6DS0_ACC_GYRO_BDU_MASK 0x40
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL POWER DOWN
0x00
  #define LSM6DS0_ACC_GYRO_ODR_XL_10Hz 0x20
  #define LSM6DS0_ACC_GYRO_ODR_XL_50Hz 0x40
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL 119Hz 0x60
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL 238Hz 0x80
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL 476Hz 0xA0
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL 952Hz 0xC0
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL MASK 0xE0
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G POWER DO
WN
       0x00
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G 15Hz
  #define
                                                  0x2
  #define
            LSM6DS0_ACC_GYRO_ODR_G_60Hz
                                                  0x4
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G 119Hz
                                                   0x
60
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G 238Hz
                                                   0x
80
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G 476Hz
                                                   0x
A<sub>0</sub>
```

Рубрики

- Программирование AVR (131)
- Программирование PIC (2)
- Программирование STM32 (192)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)

	7
31 DEH6	102 22 1 11 16 1
оп дней	23 656 3 585
24 4ACA	2 862 7 862
сегодня	1 580 495
нвипнип	45 21

```
#define
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G 952Hz
                                                  0x
C0
            LSM6DS0 ACC GYRO ODR G MASK
  #define
                                                  0x
E0
  #define LSM6DS0 ACC GYRO FS XL 2g 0x00
  #define LSM6DS0 ACC GYRO FS XL 16g 0x08
  #define LSM6DS0 ACC GYRO FS XL 4g 0x10
  #define LSM6DS0 ACC GYRO FS XL 8g 0x18
  #define LSM6DS0 ACC GYRO FS XL MASK 0x18
            LSM6DS0_ACC_GYRO_FS_G_245dps
LSM6DS0_ACC_GYRO_FS_G_500dps
  #define
                                                0x00
  #define
                                                0x08
  #define
            LSM6DS0_ACC_GYRO_FS_G_1000dps
                                                 0x1
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO FS G 2000dps
                                                 0x1
8
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO FS G MASK
                                                0x18
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO OUT SEL BYPASS H
PF AND LPF2
                0x00
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO OUT SEL BYPASS L
PF2
       0x01
            LSM6DS0 ACC GYRO OUT SEL USE HPF
  #define
AND LPF2
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO OUT SEL MASK
0x03
            LSM6DS0_ACC_GYRO_BW_G_LOW
LSM6DS0_ACC_GYRO_BW_G_NORMAL
  #define
  #define
0x01
  #define
            LSM6DS0_ACC_GYRO_BW_G_HIGH
                                                 0x02
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO BW G ULTRA HIGH
   0x03
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO BW G MASK
                                                 0x0
3
  #define LSM6DS0 ACC GYRO XEN XL ENABLE 0x08
  #define LSM6DS0 ACC GYRO YEN XL ENABLE 0x10
  \# define \ LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_ZEN\_XL\_ENABLE \ 0x20
  #define LSM6DS0 ACC GYRO XEN XL MASK 0x08
  #define LSM6DS0 ACC GYRO YEN XL MASK 0x10
  #define LSM6DS0 ACC GYRO ZEN XL MASK 0x20
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO XEN G DISABLE
0x00
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO XEN G ENABLE
0x08
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO YEN G DISABLE
0x00
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO YEN G ENABLE
0x10
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ZEN G DISABLE
0x00
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO ZEN G ENABLE
0x20
  #define
            LSM6DS0 ACC GYRO XEN G MASK
                                                  0x
08
            LSM6DS0 ACC GYRO YEN G MASK
                                                  0x
  #define
10
            LSM6DS0 ACC GYRO ZEN G MASK
  #define
                                                  0x
20
  #define LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_X_L_XL_0X28
#define LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_X_H_XL_0X29
#define LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_Y_L_XL_0X2A
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Y H XL 0X2B
```

```
#define LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_Z_L_XL 0X2C
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Z H XL 0X2D
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT X L G
                                        0X18
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT X H G
                                         0X19
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Y L G
                                         0X1A
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Y H G
                                         0X1B
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Z L G
                                        0X1C
  #define LSM6DS0 ACC GYRO OUT Z H G
                                        0X1D
  void Accel Gyro Ini(void);
  void AccelGyro Read(void);
  #endif/* LIS3DSH H */
  Скопировав из другой функции, добавим в функцию
GyroInit следующий код:
      uint8 t value = 0;
      //установим бит ВОU
      value =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG8
);
      value&=~LSM6DS0_ACC_GYRO_BDU_MASK;
      value|=LSM6DS0 ACC GYRO BDU ENABLE;
      Accel IO Write(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL
REG8, value);
  Так как в коде ничего не изменилось, объяснение не
требуется.
  Теперь добавим следующий код сюда же:
      Accel IO Write(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL
REG8, value);
      //пока выключим датчик (ODR G = 000)
      value =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG1
      value&=~LSM6DS0 ACC GYRO ODR G MASK;
      value|=LSM6DS0 ACC GYRO ODR G POWER D
OWN:
```

Start your free trial

REG1 G, value);

Deploy on an infrastructure protected by more than 700

работаем регистром данном коде МЫ CTRL REG1 G (адрес 0X10), с его битами, отвечающим за частоту снятия данных именно с гироскопа

Accel IO Write(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL

7.11 CTRL REG1 G (10h)

Angular rate sensor control register 1.

Table 40, CTRL REG1 G register ODR_G2 ODR_G1 ODR_G0 FS_G1 FS_G0 BW_G1 BW_G0 This bit must be set to '0' for the correct operation of the device

Пока мы здесь отключаем датчик (все биты выставляем в 0).

Table 42	ODR and BW	configuration	setting	(after I PF1)
Table 42.	ODK and DV	Communication	Setting	laitei Eri II

ODR_G2	ODR_G1	ODR_G0	ODR [Hz]	Cutoff [Hz] ⁽¹⁾
0	0	0	Power-down	n.a.

Дальше добавим следующий код

Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG1 G,value);

//Full scale selection 500 dps value =

Accel_IO_Read(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG1_G);

value&=~LSM6DS0_ACC_GYRO_FS_G_MASK; value|=LSM6DS0_ACC_GYRO_FS_G_500dps; Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL REG1_G,value);

Дальше мы работаем с тем же регистром, только с другими битами, отвечающими за максимально измеряемую датчиком угловую скорость относительно оси. Думаю, нам достаточно 500 градусов в секунду, быстрее мы не разгонимся.

Table 41. CTRL_REG1_G register description

ODR_G [2:0]	Gyroscope output data rate selection. Default value: 000 (Refer to <i>Table 42</i> and <i>Table 43</i>)
FS_G [1:0]	Gyroscope full-scale selection. Default value: 00 (00: 245 dps; 01: 500 dps; 10: not available; 11: 2000 dps)
BW_G [1:0]	Gyroscope bandwidth selection. Default value: 00

Пишем код дальше

Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG1 G,value);

//Включим оси

value =

Accel_IO_Read(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG4);

 $\begin{tabular}{ll} value\&=\sim &(LSM6DS0_ACC_GYRO_XEN_G_MASK| \\ &LSM6DS0_ACC_GYRO_YEN_G \end{tabular}$

MASK|\

LSM6DS0 ACC GYRO ZEN G

MASK);

value|=(LSM6DS0_ACC_GYRO_XEN_G_ENABLE|\ LSM6DS0_ACC_GYRO_YEN_G_

ENABLE|\

LSM6DS0_ACC_GYRO_ZEN_G_E

NABLE);

Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL REG4,value);

Как и указано в комментарии, здесь мы включаем оси гироскопа. Включим мы все 3 оси

7.21 CTRL REG4 (1Eh)

Control register 4.

Table 58. CTRL_REG4 register									
0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾ 0 ⁽¹⁾ Zen_G Yen_G Xen_G 0 ⁽¹⁾ LIR_XL1 4D_XL1								
These bits must be set to '0' for the correct operation of the device									

Table 59, CTRL_REG4 register description

Table 59. CTRL_REG4 register description								
Zen_G	Gyroscope's yaw axis (Z) output enable. Default value: 1 (0: Z-axis output disabled; 1: Z-axis output enabled)							
Yen_G	Gyroscope's roll axis (Y) output enable. Default value: 1 (0: Y-axis output disabled; 1: Y-axis output enabled)							
Xen_G	Gyroscope's pitch axis (X) output enable. Default value: 1 (0: X-axis output disabled; 1: X-axis output enabled)							
LIR_XL1	Latched interrupt. Default value: 0 (0: interrupt request not latched; 1: interrupt request latched)							
4D_XL1	4D option enabled on interrupt. Default value: 0 (0: interrupt generator uses 6D for position recognition; 1: interrupt generator uses 4D for position recognition)							

Продолжаем писать исходный код

Accel IO Write(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG4, value);

//Включим HPF и LPF2 (фильтрация) value =

Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG2 _G);

value&=~LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_SEL_MASK

value|=LSM6DS0_ACC_GYRO_OUT_SEL_USE_HP F AND LPF2;

Accel IO Write(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG2 G, value);

В регистре 2 (адрес 0x11) включим бит OUT SEL1, тем самым включив все фильтры

7.12 CTRL_REG2_G (11h)

Angular rate sensor control register 2.


Table 44. CTRL_REG2_G register							
0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	INT_SEL1	INT_SEL0	OUT_SEL1	OUT_SEL0

1. These bits must be set to '0' for the correct operation of the device

Table 45. CTRL_REG2_G register description

INT_SEL [1:0]	INT selection configuration. Default value: 00 (Refer to Figure 21)
OUT_SEL [1:0]	Out selection configuration. Default value: 00 (Refer to Figure 21)

Figure 21. INT_SEL and OUT_SEL configuration gyroscope block diagram



Дальше включим следующее:

Яндекс.Директ



Догрузочные резисторы

Производство и продажа догрузочных резисторов. Различные модификации. ci-system.ru Адрес и телефон



программир-е контроллеров? Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG2_G,value);

//Включим ВW (пропускная способность). При 952 Гц настроек будет пропускная способность 100 Гц value =

Accel_IO_Read(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG1_G);

 $value \& = \sim LSM6DS0_ACC_GYRO_BW_G_MASK; \\ value | = LSM6DS0_ACC_GYRO_BW_G_ULTRA_HIG$

Н;

Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL _REG1_G,value);

Здесь мы в регистре 1 включили оба бита BW_G, тем самым задав такую пропускную способность, которая позволит всем фильтрам успеть сработать.

7.11 CTRL_REG1_G (10h)

Angular rate sensor control register 1.

	Table 40. CTRL_REG1_G register								
ĺ	ODR_G2	ODR_G1	ODR_G0	FS_G1	FS_G0	0 ⁽¹⁾	BW_G1	BW_G0	

^{1.} This bit must be set to '0' for the correct operation of the device

Table 41. CTRL REG1 G register description

ODR_G [2:0]	Gyroscope output data rate selection. Default value: 000 (Refer to <i>Table 42</i> and <i>Table 43</i>)			
FS_G [1:0]	Gyroscope full-scale selection. Default value: 00 (00: 245 dps; 01: 500 dps; 10: not available; 11: 2000 dps)			
BW_G [1:0]	Gyroscope bandwidth selection. Default value: 00			

Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG 4,value);

//Включим Data Rate 952 Гц value =

Accel_IO_Read(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL_REG1_G);

value&=~LSM6DS0_ACC_GYRO_ODR_G_MASK; value|=LSM6DS0_ACC_GYRO_ODR_G_952Hz; Accel_IO_Write(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO_CTRL REG1_G,value);

В данном коде мы включим частоту опроса данных с осей 952 Гц. Реальная частота при использовании всех возможных фильтров и пропускной способности получится 100 Гц.

Table 43. ODR and BW configuration setting (after LPF2)

	ODR_G [2:0]	BW_G [1:0]	ODR [Hz]	Cutoff [Hz] ⁽¹⁾
1	110	11	952	100

На этом Инициализацию можно считать завершенной.

Соберем код, прошьем контроллер и убедимся, что зеленый светодиод у нас светится.

В следующей части нашего занятия мы напишем функции, отвечающие за снятие данных с датчика и, отображая их в различных программах визуализации, увидим на деле работу гироскопа.



Комплексное обучение. Доступные цены. Минимальные сроки. Большой опыт!

опыт!
О компании
Услуги
Продукция
Преимущества
festo.com
Адрес и телефон



Техническая документация на датчик Техническая документация на плату расширения Программа Hyper Terminal Программа NS Port Monitor Программа NS Port Visual

Отладочную плату можно приобрести здесь Nucleo STM32F401RE

Оценочную плату можно приобрести здесь STM32 X-NUCLEO-IKS01A1

Смотреть ВИДЕОУРОК



AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 4

STM Урок 22. HAL. I2C. I2C to LCD2004 >>

Опубликовано в Программирование STM32

Добавить комментарий Ваш е-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Источник

66.102.9.138; country: US.