В

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР				ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
	1	Е1	00101000	00101000	1,52525	0,52525	0,52525				0	0			0
	2	Е2													
	3	Е3					1,25253				1	1			
	4	Е4													1

238

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РНР			ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	00110000	00110000	000777	0,52525	0,52525	0,52525			0	0		0	0
2		Е2		00010000										1	0
3		Е3		00010 000				0,51526							
4		Е4													
5		Е5			1,007777	0,52525								0	
6		Е6													
7		Е7					1,51526				1	1			1
8		Е8													

У1

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГЦР	РКОП I	РКЭП II	РО2	РО1	РР	РНР	Сч Ц		ω	φ	Тц	Тсж	Гкоп
1		Е1	01000 000	01 000 000	0,25252	0,25252	0,25252	000000	00 000						0
2		Е2					0,00000		00 000						0
3		Е3					0,40000	0,25252	00 000						0
4		Е4Е5			0,40 000				00 000						0
5		Е6	01000 001						00 001						
6		Е7					0,20000	0,12525							
7		Е8,Е1			0,20000										
8		Е2							00 010						
9		Е3					0,22525	0,05252							
10		Е4Е5			0,22525										
11		Е6							00011						
12		Е7					0,11252	0,42525							
13		Е8,Е1			0,11252										
14		Е2							00100						
15		Е3					0,17252	0,21252							

240

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РМР	СгЦ		ω	φ	Тц	Тсж	Ткоп
16		Е4,Е5	01000 001	01 000 000	0,17252	0,25252	0,17252	0,21252	00100						0
17		Е6							00101						
18		Е7					0,07525	0,10525							
19		Е8,Е1			0,07525										
20		Е2							00110						
21		Е3					0,16377	0,44252							
22		Е4,Е5			0,16377										
23		Е6							00111						
24		Е7					0,07177	0,62125							
25		Е8,Е1			0,07177										
26		Е2							01000						
27		Е3					0,16224	0,71052							
28		Е4,Е5			0,16224	0,25252									
29		Е6							01001						
30		Е7					0,07112	0,34425							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РНР	С₂Ц		ω	φ	Тц	Гон	Гкоп
31		Е8,Е1	01000 001	01000 000	0,07112	0,25252	0,07112	0,34425	0,1001						0
32		Е2													
33		Е3					0,16172	0,16212							
34		Е4,Е5			0,16172										
35		Е6							01011						
36		Е7					0,07075	0,07105							
37		Е8,Е1			0,07075										
38		Е2							01100						
39		Е3					0,16163	0,43442							
40		Е4,Е5			0,16163										
41		Е6							01101						
42		Е7					0,07071	0,61621							
43		Е8,Е1			0,07071										
44		Е2							01110						
45		Е3					0,16161	0,70710							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	Р02	Р01	РР	РНР	Ст. Ц		ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
46		Е4,Е5	01000001	01 000 000	0,16161	0,25252	0,16161	0,70710	01110						0
47		Е6							01111						
48		Е7					0,07070	0,74344							
49		Е8,Е1			0,07070										
50		Е2		01000 001					10000						
51		Е3					0,07070	0,74344							
52		Е4,Е5													1
53		Е6	01000101												1
54		Е7													
55		Е8													

У2

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РМР	$С_2$Ц		ω	$\dot{\varphi}$	Тц,	Тож	Ткоп
1		Е1	01001000	01001000	0,52525	0,52525	0,52525		00000						
2		Е2		01000 000			000 000							0	0
3		Е3					0,4000	0,52525	00001						
4		Е4,Е5			0,40000										
5		Е6	01000 001						00010						
6		Е7					0,45252	0,65252							
7		Е8,Е1			0,45252										
8		Е2							00011						
9		Е3					0,22525	0,32525							
10		Е4,Е5			0,22525										
11		Е6							00100						
12		Е7					0,36525	0,15252							
13		Е8,Е1			0,36525										
14		Е2							00101						
15		Е3					0,17252	0,46525							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	Р02	Р01	РР	РНР	СгЦ		ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
16		Е4,Е5	01000 001	01000 000	0,17252	0,52525	0,17525	0,46525	00101						
17		Е6							00110						
18		Е7					0,34777	0,63 252							
19		Е8,Е1			0,34777										
20		Е2							00111						
21		Е3					0,16377	0,71 525							
22		Е4,Е5			0,16377										
23		Е6							01000						
24		Е7					0,34452		0,34652						
25		Е8,Е1			0,34452										
26		Е2							0,1001						
27		Е3					0,16225	0,16325							
28		Е4,Е5			0,16225										
29		Е6							0,1010						
30		Е7					0,34365	0,07152							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ГИР	РКОП I	РКОП II	Р02	Р01	РР	РНР	СгЦ		ω	φ	Тц	Тож	Ткон
31		Е8,Е1	01000,001	01000 000	0,34365	0,52525	0,34365	0,07152	0,1010						
32		Е2							01011.						
33		Е3					0,16172	0,43465							
34		Е4,Е5			0,16172										
35		Е6							01100						
36		Е7					0,34347	0,61632							
37		Е8,Е1			0,34347										
38		Е2							01101						
39		Е3					0,16163	0,70715							
40		Е4,Е5			0,16163										
41		Е6							01110						
42		Е7					0,34344	0,34346							
43		Е8,Е1			0,34344										
44		Е2							0111						
45		Е3					0,16162	0,16163							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОПI	РКОПII	РО2	РО1	РР	РНР	СчЦ		ω	φ	Ти,	Тсч	Ткон
46		Е4,Е5	01000 001	01000000	0,16162	0,52525	0,16162	0,16163	01111					0	0
47		Е6	01000011						10000					1	
48		Е7					0,34343	0,47071							
49		Е8													
50		Е1			0,52525									0	
51		Е2							00000						
52		Е3						0,52525							
53		Е4,Е5			0,34343										
54		Е6.	01000001						00001						
55		Е7					0,43434	0,25252							
56		Е8,Е1			0,43434										
57		Е2							00010						
58		Е3					0,21616	0,12525							
59		Е4,Е5			0,21616										
60		Е6							00011						

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОПI	РКОПII	РО2	РО1	РР	РМР	СгЦ		ω	φ	Тц	Гож	Гкоп
61		Е7	01000 001	01000 000	0,21616	0,52525	0,36161	0,45252	00011					0	0
62		Е8,Е1			0,36161										
63		Е2							00100						
64		Е3					0,17070	0,62525							
65		Е4,Е5			0,17070										
66		Е6							00101						
67		Е7					0,34706	0,71252							
68		Е8,Е1			0,34706										
69		Е2							00110						
70		Е3					0,16343	0,34525	0,3						
71		Е4,Е5			0,16343	0,52525			00 110						
72		Е6							00111						
73		Е7					0,34434	0,16252							
74		Е8,Е1			0,34434										
75		Е2							01000						

241

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РНР	СгЦ		ω	φ	Тц	Тох	Ткоп
76		Е3	01000 001	01000 000	0,34434	0,52525	0,16216	0,07125	01000					0	0
77		Е4,Е5			0,16216										
78		Е6							01001						
79		Е7					0,34361	0,43452							
80		Е8,Е1			0,34361										
81		Е2							01010						
82		Е3					0,16170	0,61625							
83		Е4,Е5			0,16170										
84		Е6							01011						
85		Е7					0,34346	0,70712							
86		Е8,Е1			0,34346										
87		Е2							01100						
88		Е3					0,16163	0,34345							
89		Е4,Е5			0,1616										
90		Е6							01101						

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РкопI	РкопII	РО2	РО1	РР	РНР	СгЦ		ω	φ	Тц	Тож	Тхоп
91		Е7	01000 001	01000 000	0,16163	0,52525	0,34344	0,16162	01101					0	0
92		Е8,Е1			0,34344										
93		Е2							01110						
94		Е3					0,16162	0,07071							
95		Е4,Е5			0,16162										
96		Е6							01111						
97		Е7					0,34343	0,43434							
98		Е8,Е1			0,34343										
99		Е2		01000 001					10000						
100		Е3													
101		Е4,Е5													1
102		Е6.													
103		Е7													
104		Е8													
105															

250

250

Д

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ПИР	РКОП I	РКОП II	Р02	Р01	РР	РНР		СчЦ	ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	01010000	01 010 000	0,77777	0,25252	0,25252	000000		0		0			0
2		Е2													
3		Е3													
4		Е4,Е5													
5		Е6	01000100							00001					
6		Е7					0,52524								
7		Е8,Е1				0,52524									
8		Е2								00010					
9		Е3					1,25250								
10		Е4,Е5				1,25250									
11		Е6								00011					
12		Е7					0,52522	0,00001							
13		Е8,Е1				0,52522									
14		Е2								00100					
15		Е3					1,25244	0,00002							

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ПИР	РКОПI	РКОПII	РО2	РО1	РР	РНР		С2Ц	ω	φ	Тц	Тсж	Ткоп
16		Е4,Е5	01000100	01010000	0,77777	1,25244	1,25244	0,00002		00100		0			0
17		Е6								00101					
18		Е7					0,52512	0,00005							
19		Е8,Е1				0,52512									
20		Е2								00110					
21		Е3					1,25224	0,00012							
22		Е4,Е5				1,25224									
23		Е6								00111					
24		Е7					0,52452	0,00025							
25		Е8,Е1				0,52452									
26		Е2								01000					
27		Е3					1,25124	0,00052							
28		Е4,Е5				1,25124									
29		Е6								01001					
30		Е7					0,52252	0,00125							

252

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	ЯП	ГИР	РКОП I	РКОП II	РД2	РО1	РР	РМР		Сг4	ω	φ	Тц	Тох	Ткоп
31		Е8,Е1				0,52252						0			0
32		Е2								01010					
33		Е3					1,24524	0,00252							
34		Е4,Е5				1,24524									
35		Е6								01011					
36		Е7					0,51252	0,00525							
37		Е8,Е1	01000100	01010000	077777	0,51252	0,51252	0,00525		01011		0			0
38		Е2								01100					
39		Е3					1,22524	0,01252							
40		Е4,Е5				1,22524									
41		Е6								01101					
42		Е7					0,45252	0,02525							
43		Е8,Е1				0,45252									
44		Е2								01110					
45		Е3					1,12524	0,05252							

253

253

Продолжение

	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП I	РКОП II	РО2	РО1	РР	РМР		С2 Ц	ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
46		Е4,Е5	01000100	01010000	0,77777	1,12524	1,12524	0,05252		01110		0			0
47		Е6								01111					
48		Е7					0,25252	0,12525							
49		Е8,Е1				0,25252									
50		Е2		01000100						10000					
51		Е3						0,25252							
52		Е4,Е5			0,25252										
53		Е6													
54		Е7													1
55		Е8													