Công ty sử dụng使用公司：

VCK ZHEN KAI振凯

（PDA quét mã di động –
hướng dẫn thao tác báo công sản xuất
扫码移动端--生产报工操作说明）

Xây dựng: Zheng Xian Qing
制作：郑献青

一、Phạm vi áp dụng 适用范围

Áp dụng cho việc báo công luân chuẩn sản xuất hoàn thành
của bộ phận sản xuất và nhập kho适用于生产部生产完工品报工流转及入库。

二、Trách nhiệm 职责

Khoa kế hoạch, phụ trách báo cáo hoàn thành công đoạn gia công
sản xuất của xưởng, luân chuyển công đoạn, nhập kho thành phẩm.
计划课、车间负责生产加工制程完工汇报、工艺流转、完工成品入库；

Bước thứ nhất第一步： In đơn gia công sản xuất打印生产加工单

（Lộ trình路径：Quản lý kế hoạch计划管理---Đơn gia công sản xuất生产加工单）

In đơn gia công sản xuất phát đến xưởng sản xuất**打印**生产加工单**派发**到生产车间。

生产加工单

生产单号： GD221017-0006　　信凯图号： CCTI475　　制单日期： 2022-10-17

序号	客户PO	产品编码	产品名称	产品规格	客户图号	交期	单位	订单数	制造数	预开工	预完工
1		S-1-E-S991CXKE06-002	S991CXKE06	9028991CXKE06-00	600109277		PCS	50378	50378	10-17	10-24

材料明细

序号	用料车间	材料编号	材料名称	材料规格	下料规格	边角料	单位	用料数	二维码
1		YL-C-01-CXKE06-002	S991CXKE06	9028991CXKE06		0	PCS	50378	

工艺流程

序号	生产车间	工艺名称	加工说明	来源	计划数	实际加工	工艺二维码
1	生管课	调质热处理		外加工	50378		
2	整备组	喷砂		自制	50378		
3	生管课	成品包装		自制	50378		

模具信息

序号	使用部门	模具编码	模具名称	模具规格	模具寿命	模穴数	使用工序	使用次数	模具二维码
1									

制单人：　　工程：　　品质：　　生产：　　仓库：　　审核：

Bước hai nhất第二步： Báo công sản xuất生产报工 （Phương thức 2方式2）

（Lộ trình 路径：Quản lý xưởng车间管理--Báo công sản xuất生产报工）（移动端Thiết bị di động）Máy quét mã PDA扫码枪

Quét mã báo công: Cần chọn “ công đoạn” hoàn thành trước, sau đó chọn mã đơn, điền số lượng báo công (số đạt or không đạt), Bấm quét mã nhân viên, cuối cùng lưu lại in tem.

扫码报工：需先选择完工“工序”，后选工单号，填报工数量（良品数OR不良品数），接着扫员工码，最后保存打印标签。



1.Dùng tay bấm quét mã
手动点击扫码

2.Nếu không ràng buộc công đoạn, thì không cần quét mã, còn không thì quét mã công đoạn
如绑定工艺则不用扫码否则先扫码工艺二维码

3.Sau khi quét công đơn hoặc mã phát công đơn sẽ tự động hiển thị số lượng có thể báo công 扫工单或派工单二维码后自动带出该工序该产品的可报数


5.Có thể kiểm tra người báo công hoặc trực tiếp quét mã nhân viên trên
可以查看报工人或直接扫码员工厂牌

4.Sản phẩm đạt cộng thêm số lượng phán định lại không được lớn hơn số lượng có thể báo công良品加待判数不可大于可报数

6.Khi phải nhập kho mới quét mã của kho必须进仓时才用扫码仓位

7.Lưu lại và in tem lưu trình
提交保存并打印流程卡标签

PDA kiểu mẫu quét mã PDA扫码模式



Khác biệt quét mã PDA và thủ công quét mã là PDA chỉ cần nhấn nút này để hoàn thành các thao tác quét mã PDA扫码与手机扫码的区别是PDA只需直接按此按键即可完成所有扫码操作

Bước thứ ba第三步： Báo công sản xuất生产报工 （In tem luân chuyển công đoạn工艺流转卡打印）

（Lộ trình路径：Quản lý xưởng车间管理—Báo công sản xuất生产报工—in tem luân chuyển công đoạn工艺流转卡打印）--

Chú ý 注：Tất cả báo công sản phẩm cần phải là sản phẩm đã hoàn thành, báo là báo hoàn thành công đoạn trước**所有产品报工必须是生产完工品，报的是当前完工工序**。（Thiết bị di động**移动端**）**PDA**）in tem báo công luân chuyển công đoạn报工打印工艺流转卡。



工艺流转卡

物料编码	8-1-Y-8991CTIY17-001		
物料名称	8991CTIY17		
规格型号	9058991CTIY17-03		
图号	697021001		
当前工艺	加工中心	下工艺	去披锋
数量	70	重量	0.81
生产机台		生产员	曾涛
生产日期	2023/7/26		
报工单号	BG-230726-0097		

报工单号

下工序

Gợi ý những điểm quan trọng
重要事情提示

Đơn luân chuyển sản phẩm xưởng车间产品流转单据：

1.Đơn gia công sản xuất生产加工单；

2. Thẻ luân chuyển công đoạn工艺流转卡；


3.Hai loại đơn giấy cần đi kèm với nhau khi luân chuyển, khi giao nhận ở công đoạn trước sau nhất định cần chú ý đơn từ có đầy đủ không, nếu không thì trực tiếp từ chối nhận两种纸质单需配套一起流转，上下工序在交接物料时一定要注意单据是否配套齐全，否则直接拒收 。

Bước thứ tư第四步：Đơn giấy luân chuyển sản phẩm trong xưởng 车间产品流转纸质单据（Kiểu mẫu tiêu chuẩn标准模

（Hạng mục chú ý: 1. đơn gia công sản xuất, 2 mã đơn trên tem luân chuyển công đoạn đảm bảo nhất quán, không được phép quăng liệu, dùng liệu để làm cho đơn gia công khác; 2. số lượng báo công với số lượng thức tế phải như nhau; 3. kiến nghị định thời gian hoặc định số lượng báo công, tiện cho các vật liệu được biểu thị rõ ràng và tránh báo công lộn xộn chồng chất

注意事项：1.生产加工单、工艺流转卡单据编号2者需保证一致，不允许擦料使用，把这个工单的料用到别的工单上；

2.报工数量需与实物数量保持一致；3.建议定时或定量进行报工，方便物料标示清楚明了和避免扎堆报工）



Bước thứ năm:第五步： Đơn giấy luân chuyển sản phẩm trong xưởng车间产品流转纸质单据（Kiểu mẫu bất thường异常模式）

(Hạng mục bất thường: đơn gia công sản xuất với mã tem luân chuyển công đoạn hoàn toàn không giống nhau

异常事项：生产加工单、工艺流转卡**单据编号**完全不同。)



Cảm ơn đã xem
谢谢阅读