

## PLANO DECONTROLE

Peça:

**PRODUÇÃO** 

2097

PFC Nº

**Cliente:** 

**ELECTROLUX** 

A15252801

Nome da peça **TRAVESSA** 

## OP. 10/10: ESTAMPAR PROGRESSIVO COMPLETO


- (2) Verificar aspecto geral da peça
- **(3)** Verificar Ø4,2±0,2mm (2x)
- 4 Verificar oblongo 5,0x8,0±0,2mm (4x)


etiqueta

- Verificar oblongo  $7,0\pm0,5$ mm x  $48,0\pm0,1$ mm (6x)
- 6 Verificar rebarbas

PROGRAMA

- (7) Verificar dimensional 25°± 1,5°
- (8) Verificar parâmetros do processo





REGIÃO ISENTA DE IMPERFEIÇÕES

## ITEM DE APARÊNCIA

PEÇA DEVE ESTAR ISENTA DE MARCAS, RISCOS OU QUALQUER IMPERFEIÇÃO QUE COMPROMETA **EM SEU ASPECTO VISUAL.** 

