


 $\frac{X+X}{X+Fe3C} \qquad \boxed{7} \qquad \frac{X+L}{F+3C} \qquad \qquad X+L \qquad F+3C$ 



La ductilida se puede presentar como el porcentaje de elongación o 20 de reducción de area.


Enumera y explica en que consiste los mecanismo de endurecim iento

Disdución sálida: Enfroducir en la extructura cristalina un material que dificultara el movimiento de las disjoicaciones

Condurecumiento por deformación: Es la consecuencia de una elevada cantidad de dido acomo producidas por el material.

Reducción del tamaño de grano: En esta las dislocaciones no avanzan en el borde de grano debido a que cambia el orden cristalino.

Condurecimiento por precipitación: En este las dislocaciones estan sujetos o avalidos a los precipitados, es decir, deforma la estructura cristalina dificultando el movimiento de dislocación.



La aleación NO tiene temperatura de equilibrio para la composición de material planteado que es 20% higuel y 80% colore deloido a que en la region de dos fases o loi Fasica NO cumple la composición 37% hi y 63% Cu.