

NOTAS

1. Paro de emergencia y Stop son NC: si se corta un cable, la máquina para.
2. Entradas a 24 VDC con la fuente del PLC; el común 1M va a M.
3. Común 1L con 24 VDC (banda y piloto). Común 2L con 120 VAC (bobinas).
4. Las bobinas mandan los contactos de KM1, KM2 y K1–K3 de la hoja 1.

Plano de control — PLC y señales	Proyecto	Fecha	Hoja
Máquina de taladrado y corte · PLC Siemens S7-1200	Automatización industrial · UCEVA	21-10-2026	2 de 2 · Rev. A