

Báo cáo Phân tích Lỗi Cơ khí (Mechanical Failure Analysis)

Tiêu đề: ME Report - Phân tích lỗi gãy lầy / hở khe hở vỏ (Gap & Interference Issue)

Dự án / Build: [Tên Dự án] - Cụm vỏ ngoài (Housing Assembly)

Người thực hiện: ME Team / [Tên của bạn]

Ngày tạo: [Ngày/Tháng/Năm]

Phân tích: Ứng suất tập trung (Stress concentration) tại góc bo lấy nhựa do bán kính R quá nhỏ ($R = 0.1\text{mm}$).

Hành động khắc phục:

Sửa khuôn ép nhựa (Tooling modification): Tăng bán kính bo góc R lên 0.4mm .

Tăng độ dày gân tăng cứng (Rib thickness) lên 1.2mm .

 **Mẹo:** Bạn có thể tạo 3 file PowerPoint mẫu này với tên file lần lượt là

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause): Keo UV cố định thấu kính bị co ngót không đều trong quá trình sấy (Curing process), dẫn đến lệch trục quang học 0.05mm.

Hướng xử lý (Action Plan):

Hiệu chuẩn lại cường độ chiếu đèn UV và thời gian sấy keo.

Lập lịch Active Alignment (AA) cho máy tra keo tự động.