



Zasilanie


Zasilanie 24V wchodzi z zewnętrznego zasilacza



W przypadku gubienia impulsów z enkoderów na długich kablach, wymienić TXB0108 na konwerter oparty na buforach kierunkowych (np. 74AHCT125) lub proste dzielniki rezystorowe




Konwersja napięcia sygnałów z enkoderów silników




Sterowanie silnikami osi X i Y

ESP32-S3-PICO PIN OUT



Prawdopodobnie tak powinny być ustawione GPIO w kodzie
Jednak nie daje 100% pewności i zalecam sprawdzenie
GP41 TX
GP42 RX



Sterowanie silnikami SPM-u