


Fig.9 全局消融：M0→M4 各模块对费用/风险/寿命/弃光的贡献

(a)

消融性能热力图：每个模块解决了什么问题



(b)

逐模块增量 (相对 M0, symlog 轴)

