FreeCad TD 1

Modélisation

Différentes manières de produire une pièce

Workbenchs utilisés

Part Design, Sketcher, Draft & Arch

Tutoriels

https://wiki.freecadweb.org/Getting started

https://wiki.freecadweb.org/Basic Part Design Tutorial 017

https://wiki.freecadweb.org/Arch_tutorial

Consignes

Produire 3 pièces de votre choix en deux versions : Une avec l'association Part Design & Sketcher et l'autre avec Draft & Arch.

Suivre un plan

Workbenchs utilisés

Au choix


Tutoriels

https://wiki.freecadweb.org/Basic Part Design Tutorial 017

https://wiki.freecadweb.org/Arch_tutorial

Consignes

Reproduisez cette pièce avec les workbenchs de votre choix :



Faire une mise en plan

Workbenchs utilisés

Techdraw

Tutoriels

https://wiki.freecadweb.org/Basic TechDraw Tutorial

Consignes

Faites un plan pour chacune des pièces déjà réalisé

Assemblage

Assemblage simple

Workbenchs utilisés

Part Design, Sketcher & A2plus

Tutoriels

https://wiki.freecadweb.org/A2plus Workbench

Consignes

Télécharger l'adon A2plus

Reproduisez 2 liaisons cinématiques de votre choix (modélisez les pièces et assemblez-les)

			Validité			Représentation 3D	Représentation 2D
\vec{z} \vec{y}	Géométrie du contact	Forme générale du Torseur cinématique	de la forme générale du Torseur	Degrés de liberté	Nom	\vec{z}	$\begin{bmatrix} z \\ \vdots \\ z \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \vec{y} & \vec{x} & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \vec{z} \\ \vec{y} \end{bmatrix}$
	Surfacique cylindrique	$ \begin{pmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,A_{0}2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} $	Tout point A de l'axe (O, x)	2	Pivot glissant d'axe (O, \bar{x})		→ ←
	Surfacique cylindrique + Surfacique plan	$ \left\{ $	Tout point A de l'axe (O, x)	1	Pivot d'axe (O, \bar{x})		
		$\begin{cases} \omega_{\chi 2/1} & \pm \omega_{\chi,2/1}, \underline{P} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$ $\begin{cases} 2\tau \to \pm p \\ 0 \to x \end{cases} \Rightarrow x = \pm 0, \underline{P} = \tau_{\chi} = \pm \alpha_{\chi}, \underline{P} \\ 2\tau \to \tau_{\chi} = \pm \alpha_{\chi}, \underline{P} \\ 2\tau \to \tau_{\chi} = \pm \alpha_{\chi}, \underline{P} \end{cases}$ Pas à droite + et pas à gauche	Tout point A de l'axe (O, x)	1	Hélicoïdale d'axe (O, x) et de pas p		
(R	Surfacique sphérique	$\begin{bmatrix} \omega_{x,2/1} & 0 \\ \omega_{y,2/1} & 0 \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{bmatrix}$	Seuleme nt en O	3	Rotule de centre O		-
2	Surfacique sphérique + linéique rectiligne	$\begin{bmatrix} \omega_{x,2/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{bmatrix}$	Seuleme nt en O	2	Rotule à doigt de centre O et de rotation interdite (O, y)		-
(F)	Linéique annulaire	$ \begin{bmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,O=2/1} \\ \omega_{y,2/1} & 0 \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{bmatrix} $	Seuleme nt en O	4	Linéaire annulaire de centre O et de direction X		
5	Plusieurs surfaciques plans	$ \begin{pmatrix} 0 & v_{x,A \in 2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} $	Tout point A de l'espace	1	Glissière de direction \vec{X}		
\$	Surfacique plan	$ \begin{cases} 0 & v_{x,Ac2/1} \\ 0 & v_{y,Ac2/1} \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{cases} $	Tout point A de l'espace	3	Appui plan de normale Ž		_
	Linéique rectiligne	$ \begin{bmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,A=2/1} \\ 0 & v_{y,A=2/1} \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{bmatrix} $	Tout point A du plan (O,x,z)	4	Linéaire rectiligne de ligne de contact (O, x) et de normale z		\$
7	Ponctuel	$ \begin{bmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,A=2/1} \\ \omega_{y,2/1} & v_{y,A=2/1} \\ \omega_{z,2/1} & 0 \end{bmatrix} $	Tout point A de la normale (O,z)	5	Ponctuelle de point de contact O et de normale Z	(6

Assemblage complexe

Workbenchs utilisés

ldem

Tutoriels

Idem

Consignes

Construisez un rubiks cube

Fabrication

Additive

Workbenchs utilisés

Mesh

Tutoriels

https://wiki.freecadweb.org/Manual:Modeling for product design

https://wiki.freecadweb.org/Manual:Preparing models for 3D printing

Consignes

Générez le gcode pour fabriquer la pièce de votre choix sur une imprimante du fablab

Soustractive

Workbenchs utilisés

Path

Tutoriels

Idem

Consignes

Générer le gcode pour fabriquer la pièce de votre choix sur une cnc quelconque