

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Tamrin . Bachtar	No: 25085
Lokasi: RL- 100 L/Acc	Tanggal: 01 - 10 - 25
	Jam: 01:20 siang/malam

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- Biologi
- Iklim
- Komunikasi
- Debu
- Listrik
- Lingkungan
- Kondisi Jalan/ Permukaan
- Bahan Berbahaya
- Kesehatan / Higienis
- Ketinggian / Kedalaman / gravitasi
- Petir
- Area Kerja
- Manual handling
- Mekanikal
- Kebisingan / Getaran
- Personal / Perilaku
- APD
- Tekanan
- Radiasi
- Rambu / Deliniator
- Sosial / Budaya
- Alat / Peralatan
- Ventilasi
- Drainase

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan 10 meter dari Area by pass
Rr. 100 Level Acc. kondisi jalan berlubang
(Tidak rata. miring. ke kanan.
- Bahaya ketika travel Equipment.
cabin unit akan menyenggol. rib atau
wall. sebelah kanan.

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil: - Sudah dilakukan
perbaikan jalan dgn boger acc
tersebut sudah aman untuk digunakan